



COMPARATIF D'ETAT DES LIEUX ENTRANT / SORTANT

ESQUALIBUR

LOGICIELS IMMOBILIERS

8 rue de Varsovie

13016 MARSEILLE

Dossiers à comparer

	Référence Lot	Locataire	Date
-> Dossier de l'état des lieux entrant :	RLog_8	Monsieur SETBON MICHEL et Melle BARTHELEMY	01/10/2007
-> Dossier de l'état des lieux sortant :	RLog_8	Monsieur MARTIN	19/05/2008
-> Durée d'occupation :	231 jours		

Niveau : ETAGE N°1 Pièce : HALL D'ENTRÉE

	A L'ENTREE ...	A LA SORTIE ...
Equipement	Mur	Mur
Nature	Crépi	Crépi
Surface (en m2)	non existant	non existant
Etat d'usure	Bon état	Dégradé
Fonctionnement	non existant	non existant
Commentaires	non existant	non existant

	A L'ENTREE ...	A LA SORTIE ...
Equipement	Plafond	Plafond
Nature	Peinture	Peinture
Surface (en m2)	non existant	non existant
Etat d'usure	Bon état	Bon état
Fonctionnement	non existant	non existant
Commentaires	non existant	2 Fissures(s)

Niveau : ETAGE N°1 Pièce : SÉJOUR

Niveau : ETAGE N°1 Pièce : CHAMBRE 1

	A L'ENTREE ...	A LA SORTIE ...
Equipement	Chauffage	Chauffage
Nature	Radiateur radiant	Radiateur radiant
Surface (en m2)	non existant	non existant
Etat d'usure	non existant	non existant
Fonctionnement	non existant	non existant
Commentaires	non existant	Mal fixé

	A L'ENTREE ...	A LA SORTIE ...
Equipement	Sol	Sol
Nature	Carrelage	Carrelage
Surface (en m2)	non existant	non existant
Etat d'usure	Bon état	Bon état
Fonctionnement	non existant	non existant
Commentaires	non existant	3 Ebréché(e)(s)

Niveau :	ETAGE N°1	Pièce :	CUISINE	Specimen
Niveau :	ETAGE N°1	Pièce :	SALLE DE BAIN	
Niveau :	ETAGE N°1	Pièce :	WC	
	A L'ENTREE ...		A LA SORTIE ...	
Equipement	Cuvette		Cuvette	
Nature	non existant		non existant	
Surface (en m2)	non existant	Specimen	non existant	
Etat d'usure	Bon état		Bon état	
Fonctionnement	non existant		non existant	
Commentaires	Pas de fuite		Pas de fuite, sale	

Niveau :	ETAGE N°1	Pièce :	TERRASSE	
Niveau :	Extérieur	Pièce :	JARDIN	
	A L'ENTREE ...		A LA SORTIE ...	
Equipement	Sol Gravillon		Sol Gravillon	
Nature	non existant		non existant	Specimen
Surface (en m2)	non existant		non existant	
Etat d'usure	non existant		Etat usage	
Fonctionnement	non existant		non existant	
Commentaires	non existant		non existant	

<p>PRESENT DOCUMENT TRANSMIS ET ACCEPTE AU LOCATAIRE SORTANT</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">NOM</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">PRENOM</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">SIGNATURE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Specimen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NOM	PRENOM	SIGNATURE	Specimen			<p>PRESENT DOCUMENT TRANSMIS ET ACCEPTE POUR LE PROPRIETAIRE OU SON MANDATAIRE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;">SIGNATURE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Specimen</td> </tr> </table>	SIGNATURE	Specimen
NOM	PRENOM	SIGNATURE							
Specimen									
SIGNATURE									
Specimen									